

Safety Alert

Mei 2021

SSC21-032

UPDATE - Dodelijk ongeval bij funderingswerkzaamheden

Beschrijving van het incident - update:

Met deze update van de Safety Alert van 12 april willen wij graag nadere informatie verstrekken over de werkzaamheden waarbij op woensdag 7 april 2021 een fataal ongeval plaatsvond bij funderingswerkzaamheden aan de hoogspanningslijn Wahle-Mecklar in vak A.

De uitgevoerde funderingswerkzaamheden op de plaats van het ongeval bestonden uit zogeheten roterende boringen, waarbij een betonnen paal ter plaatse onder een hoek in een buis werd gestort.

Nadat was begonnen met het storten van het beton, werd bij terugtrekken van de boorbuis de bewapening meegenomen. Hierdoor veranderde de plaats van de wapeningskorf in het boorgat. Het dodelijke ongeval vond plaats tijdens het bergen van de wapeningskorf.

De autoriteiten doen nog onderzoek naar de achtergronden van het daadwerkelijke ongeval en het bergingsproces; de resultaten hiervan zijn nog niet beschikbaar.



Voorbeeldfoto's boorsituatie/wapeningskorf met beton

Safety Alert

Mei 2021

SSC21-032

UPDATE - Dodelijk ongeval bij funderingswerkzaamheden

De volgende instructies zijn vastgelegd om de procedure voor verdere werkzaamheden, met inbegrip van andere bouwplaatsen:

Indien tijdens funderingswerkzaamheden de wapeningskorf van zijn plaats wordt getrokken of tijdens andere constructiewerkzaamheden soortgelijke situaties ontstaan die afwijken van de goedgekeurde arbeidsprocessen, dienen de volgende punten in acht te worden genomen:

- De werkzaamheden op deze bouwlocatie dienen onmiddellijk te worden gestaakt en beveiligd.
- Voordat de werkzaamheden worden hervat, dient de situatie opnieuw te worden beoordeeld en een aanpassing van de risico-inventarisatie en -evaluatie plaats te vinden.
- De opdrachtnemer legt de voorgestelde herstelmethode en bijbehorende maatregelen voor aan de opzichter van TenneT.
- De werkzaamheden mogen pas na een gezamenlijke bespreking en waarschijnlijkheidscontrole worden hervat.

Alle bedrijven die bij TenneT soortgelijke werkprocedures gebruiken, worden verzocht hun risico-inventarisatie met betrekking tot uitzonderlijke gevallen, zoals onbedoelde verplaatsing van wapeningskorven, te herzien. Indien voor de betreffende gevallen geen risico-inventarisatie of aanpak van uitvoering beschikbaar is, dienen deze voor aanvang van de werkzaamheden te worden opgesteld, besproken en bij de TenneT projectleiding te worden ingediend.

Daarnaast willen we er graag opnieuw op aandringen je te houden aan de 6 Life-Saving Rules:

- **Voorkom** het vallen van gereedschap en apparatuur
- **Houd** je aan de veiligheidsregels voor het werken met elektriciteit
- **Werk** met een geldige (werk)vergunning wanneer dat vereist is
- **Neem** maatregelen tegen vallen wanneer je werkt op hoogte
- **Werk of sta niet onder** een hangende last en loop er niet onderdoor
- **Gebruik** persoonlijke beschermingsmiddelen als dit vereist is

De aanvullende aanbevelingen uit het oorspronkelijke Safety Alert blijven van kracht.

Referentie: Zenya-nummer: 205222 (Large Projects Germany)

Meer informatie: LPG expert team SHE: Lars Thomas (Lars.Thomas@tennet.eu), Gerhard Zankl (Gerhard.Zankl@tennet.eu), Birte Gerdes (Birte.Gerdes@tennet.eu)

This Safety Alert is issued by TenneT in response to a specific situation with the aim of warning you for a specific and immediate danger. We advise you to read this Safety Alert carefully and bring it to the immediate attention to your colleagues and, if applicable, contractors and third parties. Although Safety Alerts are issued in response to a specific situation, they do not address the nature of the relevant incident, its cause(s), any investigation which may be undertaken, and the outcome thereof. Do you want to share something with us? Mail to: safety@tennet.eu

Act safe,
stay safe! 