

HANDSCHOENENKAART

K0000.03

MECHANISCHE RISICO'S

1. WERKHANDSCHOENEN VOOR EENVOUDIGE WERKZAAMHEDEN

Bescherming:

Geeft grip en voorkomt vuile handen.

Te gebruiken bij:

- Het trekken van kabels in een vuile omgeving.
- Het openen en sluiten van systeemplafonds, etc.

Biedt géén bescherming tegen snijden, beknellen, hitte en chemische stoffen.

**MINIMAAL PRESTATIENIVEAU**

A	B	C	D
1	1	1	1

2. WERKHANDSCHOENEN VOOR ZWAARDERE WERKZAAMHEDEN

Bescherming:

Geeft grip, voorkomt vuile handen en geeft bescherming tegen splinters, scherpe hoeken en hitte.

Te gebruiken bij:

- Het trekken van kabels in een vuile omgeving.
- Het laden en lossen van materialen.

Biedt géén bescherming tegen beknellen en chemische stoffen.

**MINIMAAL PRESTATIENIVEAU**

A	B	C	D
3	1	1	3

3. STRAATMAKERSHANDSCHOENEN

Bescherming:

Geeft grip en voorkomt vuile handen.

Te gebruiken bij:

- Het leggen van straattegels en klinkers.

Biedt géén specifieke bescherming tegen snijden, beknellen, hitte en chemische stoffen.

**MINIMAAL PRESTATIENIVEAU**

A	B	C	D
3	2	3	2

4. MONTAGEHANDSCHOENEN MET KEVLAR

Bescherming:

Geeft bescherming tegen het snijden aan messen en scherpe randen.

Te gebruiken bij:

- Het aansnijden van kabels.
- Het werken in stalen wandgoten, in kasten, etc.

Biedt géén bescherming tegen beknellen en chemische stoffen.

**MINIMAAL PRESTATIENIVEAU**

A	B	C	D
3	3	3	1

Toelichting prestatieniveau

Handschoenen worden getest op weerstand tegen schuren, snijden, scheuren en perforatie. Bescherming tegen mechanische risico's wordt op de handschoenen weergegeven door een pictogram en 4 cijfers (prestatieniveau), waarbij de hoogte van elk cijfer (1 t/m 5) overeenstemt met het weerstandsniveau tegen het betreffende risico. Bij de betreffende type handschoenen staat het minimale prestatieniveau vermeld. 1: minimaal, 2: goed, 3: zeer goed, 4 en hoger: excellent, 0: geen bescherming, x: niet gemeten.

A Schuurweerstand
B Snijdwetstand
C Scheurweerstand
D Perforatieweerstand

CHEMICALIËN OF GEVAARLIJKE STOFFEN RISICO'S

5. WERKHANDSCHOENEN DIE BESCHERMING BIJDEN TEGEN INVLOEDEN VAN CHEMISCHE STOFFEN

Bescherming:

Voorkomt dat agressieve, chemische stoffen op je handen komen.

Te gebruiken bij:

- Raadpleeg altijd het productinformatieblad bij het werken met chemische stoffen. Gebruik de bijgeleverde handschoenen bij bijvoorbeeld het afmonteren van mofverbindingen of bij isoleren. Gebruik bij handelingen aan asbest-cementbuizen (AC) neopreen handschoenen.
- Werken in of met verontreinigde grond, grondwater en secundaire bouwstoffen.

Biedt géén bescherming tegen snijden, beknellen en hitte.

**Toelichting prestatieniveau**

Het minimale prestatieniveau van de te gebruiken handschoen staat vermeld in het productinformatieblad van de te verwerken chemische stof.

HITTE OF VERBRANDING RISICO'S

6. WERKHANDSCHOENEN DIE BESCHERMING BIJDEN TEGEN HITTE

Bescherming:

Voorkomt dat je je handen verbrandt aan hete voorwerpen.

Te gebruiken bij:

Het lassen van staal (MIG/TIG) en werken met vloeibare bitumen. Gebruik bij electrotechnische werkzaamheden waar voorgeschreven 1000 Volt handschoenen.

Biedt géén bescherming tegen beknellen en chemische stoffen.

**MINIMAAL PRESTATIENIVEAU**

A	B	C	D	E	F
4	1	3	1	4	4

Toelichting prestatieniveau

Bescherming tegen hitte- en vuurrisico's wordt op de handschoenen weergegeven door een pictogram en 6 cijfers (prestatieniveau), waarbij de hoogte van elk cijfer (0 t/m 4) overeenstemt met het weerstandsniveau tegen het betreffende risico. Bij bovenstaande handschoenen staat het minimale prestatieniveau vermeld. 1: minimaal, 2: goed, 3: zeer goed, 4: excellent, 0: geen bescherming, x: niet gemeten.

A Brandgedrag
B Contacthitte
C Convector
D Stralingshitte
E Gesmolten metaal klein
F Gesmolten metaal groot